

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 67»
ЭНГЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

413105, Саратовская область, город Энгельс, 1 микрорайон, дом 10, тел.: 8(8453) 55-30-21

E-mail: MDOY-67@yandex.ru

АКТ № 1

**испытания и разрешения использования
спортивного оборудования и гимнастических снарядов на спортивной площадке**

Комиссия, назначенная приказом и. о. заведующего Ухановой Екатерины Сергеевны от 17.05.2024 года № 158 - од, в составе:

Председатель комиссии:

- Е. С. Уханова – и. о. заведующего.

Члены комиссии:

- С. В. Сорокина, воспитатель, специалист по охране труда;
- М. В. Конониренко, старший воспитатель;
- З. Э. Лукина, инструктор по физ. культуре;
- Н. В. Дубровская, старшая медицинская сестра,

провела испытание оборудования на спортивной площадке:

- Лестница (2 шт.) - конструкция железная, установлена устойчиво, сварные швы гладкие, окрашена краской, повреждений не обнаружено;
- Детский спортивный комплекс для детей от 4-х до 7 лет - конструкция металлическая, деревянные столбы устойчивы, металлические перекладины гладкие, гибкая лестница из полипропиленового 6-рядного армированного металлом каната тросовой свивки с резиновым сердечником и пластиковыми перекладинами без повреждений, пропилены для ног и рук безопасны, сварные швы гладкие, окрашена краской, повреждений не обнаружено, установлен устойчиво;
- Хоккейные ворота с сеткой - цельная конструкция из трубы и сетка без повреждений, установлены устойчиво;
- Стенка для метания - цельный фанерный экран с мишенью и несущие столбы без повреждений, установлена устойчиво;
- Бревно - оборудование для поточного проведения упражнений, вкопано в землю, поверхность гладкая без отслаивающихся деревянных элементов, окрашено;
- Дуги - оборудование для поточного проведения упражнений, конструкция железная, вкопано в землю, окрашено, выступающих элементов не имеется;
- Спортивный комплекс (шведская стенка со съемным оборудованием - канат, кольца, турник) - конструкция железная, вкопана, забетонирована, сварные швы гладкие, окрашена краской, повреждений не обнаружено;
- Прыжковая яма - не имеет выступающих ограждений, в песке не имеет камней, металлических предметов, стекла, мусора;
- Лавочка - деревянная, вкопана в землю, поверхность гладкая без отслаивающихся деревянных элементов, окрашена.






Оборудование испытывали с нагрузкой 90 кг.

Комиссия на основании испытания приняла решение: все оборудование на спортивной площадке – закреплено, соответствует нормам охраны жизни и здоровья детей, правилам техники безопасности, размеры и конструкции оборудования соответствуют анатомо-физиологическим особенностям детей, их возрасту.

Установили: считать имеющиеся гимнастические снаряды и оборудование пригодными к эксплуатации.

Председатель:

Члены комиссии:

	Е. С. Уханова
	С. В. Сорокина
	М. В. Конониренко
	З. Э. Лукина
	Н. В. Дубровская

Дата: « 31 » мая 2024 года