

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 67»
ЭНГЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

413105, Саратовская область, город Энгельс, 1 микрорайон, дом 10, тел.: 8(8453) 55-30-21

E-mail: MDOY-67@yandex.ru

АКТ № 5

**испытания и разрешения использования
спортивного оборудования на участке группы № 3**

Комиссия, назначенная приказом и. о. заведующего Ухановой Екатерины Сергеевны от 17.05.2024 года № 158 - од, в составе:

Председатель комиссии:

- Е.С. Уханова – и. о. заведующего.

Члены комиссии:

- С. В. Сорокина, воспитатель, специалист по охране труда;
- М. В. Конониренко, старший воспитатель;
- З. Э. Лукина, инструктор по физ. культуре;
- Н. В. Дубровская, старшая медицинская сестра,

провела испытание спортивного оборудования на участке группы № 3:

- Веранда – металлический каркас из стальной профильной трубы нескольких видов сечения, окрашен, обшитый фанерой, навес из шифера на деревянном каркасе, все элементы надежно закреплены, напольное покрытие из досок, поверхность не ровная с отслаивающимися деревянными элементами, состояние удовлетворительное;
- Домик – конструкция железная, установлен устойчиво, сварные швы гладкие, окрашен краской, повреждений не обнаружено;
- Кораблик – деревянный, установлен устойчиво, поверхность гладкая без отслаивающихся деревянных элементов, окрашен;
- Качели – (тип 3) установлены устойчиво, конструкция железная, сварные швы гладкие, окрашена краской, повреждений не обнаружено;
- Песочница – деревянная, вкопана в землю, поверхность гладкая без отслаивающихся деревянных элементов, окрашена;
- Поезд – деревянный, установлен устойчиво, поверхность гладкая без отслаивающихся деревянных элементов, окрашен;
- Ракета – металлическая, установлена устойчиво, поверхность гладкая, сварные швы гладкие, окрашена;
- Машина – деревянная, установлена устойчиво, поверхность гладкая без отслаивающихся деревянных элементов, окрашена;
- Лестница (2 шт.) - конструкции железные, установлены устойчиво, сварные швы гладкие, окрашены краской, повреждений не обнаружено;
- Карусель – каркас металлический с сидениями из дерева, установлена устойчиво, поверхность гладкая без отслаивающихся деревянных элементов, все элементы окрашены;
- Скамейка – деревянная на металлических ножках, вкопана в землю, поверхность гладкая без отслаивающихся деревянных элементов, окрашена;
- Стол – деревянный на металлических ножках, вкопан в землю, поверхность гладкая без отслаивающихся деревянных элементов, окрашен;
- Колодец – деревянный, установлен устойчиво, поверхность гладкая без отслаивающихся деревянных элементов, окрашен;
- Самолет – деревянный, установлен устойчиво, поверхность гладкая без отслаивающихся деревянных элементов, окрашен;
- Домик – конструкция железная, установлен устойчиво, сварные швы гладкие, окрашен краской, повреждений не обнаружено.

Оборудование испытывали с нагрузкой 90 кг.

Комиссия на основании испытания приняла решение: на участке группы № 3 стационарные постройки закреплены, устойчивы, соответствуют нормам охраны жизни и здоровья детей, правилам техники безопасности, нормам СанПиН, размеры и конструкции соответствуют анатомо-физиологическим особенностям детей, их возрасту.

Установили: считать имеющееся оборудование пригодным к эксплуатации, разрешить использование оборудования.

Педагогический персонал ДОУ с правилами техники безопасности и СанПиН ознакомлены.

Председатель:

Е. С. Уханова

Члены комиссии:

С. В. Сорокина

М. В. Конониренко

З. Э. Лукина

Н. В. Дубровская

Дата: « 31 » мая 2024 года